M-11

# 副アレーに分割した三角配列アレーアンテナの放射特性

## Radiation Characteristics of a Large-scaled Phased Array Antenna Divided with Sub-arrays

宇野 孝<sup>1</sup>, 高野 忠<sup>2</sup>, 三枝健二<sup>2</sup>

Takashi UNO<sup>1</sup>, Tadashi TAKANO<sup>2</sup>, Kenji SAEGUSA<sup>2</sup>

Abstract: A large-scaled phased array antenna needs a phase shifter for each element. In order to reduce the number of the phase shifters, we propose a method of dividing a large-scaled array antenna into sub-arrays. In this paper, we investigate the radiation characteristics of the proposed array antenna consisted of  $10^6$  elements.

### 1. まえがき

本研究の目的は、フェーズドアレーアンテナにおける移相器の削減である.移相 器を削減する方法として、アレーを副アレー(以下,SA)に分割し、SA を構成す<sup>2d</sup> る素子アンテナを同相とする方法を提案されている[1].本論文では、10<sup>6</sup>素子の三角 配列をしたアレーアンテナについて、ビーム走査時の主ビームのレベル変動の観点 などから移相器削減の検討を行い、さらに四角配列[2]と比較する.

## 2. 放射パターンの定式化

## 2.1 三角配列の合成放射電界

図1 三角配列

#*Mm* 

2行

p行

図 1 に三角配列したアレーアンテナを示す.このアレーは、赤色で示した放射素子で構成されたアレーと、黒 色で示した放射素子で構成されたアレーの組み合わせと考えられる.それぞれのアレーは同じく、x 軸方向に Mm 素子、y 軸方向に p 行で成るアレーとすると、三角配列の合成放射電界は式(1)で表される.ただし、素子放射は 等方性とする.

$$f_a = 2e^{j\left\{(Mm-1)(\psi_x + \Delta_x) + (p-1)(\psi_y + \Delta_y)\right\}} e^{j\frac{1}{2}(\psi_x + \Delta_x + \psi_y + \Delta_y)} \frac{\sin\{(\psi_x + \Delta_x)Mm\}}{\sin(\psi_x + \Delta_x)} \frac{\sin\{(\psi_y + \Delta_y)p\}}{\sin(\psi_y + \Delta_y)} \cos\frac{1}{2}(\psi_x + \Delta_x + \psi_y + \Delta_y)$$
(1)

ここで、 $\psi_x \ge \psi_y \operatorname{id} \psi_x = kd_x \sin\theta \cos\varphi$ ,  $\psi_y = kd_y \sin\theta \sin\varphi$ で与えられ、 $k \operatorname{diz} 2d_y \delta$ を表す. また、 $\Delta_x \ge \Delta_y \operatorname{id} \delta$ れぞれ、  $\Delta_x = -kd_x \sin\theta_m \cos\varphi_m \Delta_y = -kd_y \sin\theta_m \sin\varphi_m$ で与えられ、ビームを $\theta_m$ 、 $\varphi_m$ 方向に振 るため、各素子に与える位相量である.

# 2.2 SA で分割した場合の合成放射電界

図 2 のように,三角配列したアレーを四 角の SA で分割した場合の合成電界を示す. SA は,先述のように 2 つのアレーの組み合 わせと考えることができる.それぞれのア レーは, x 軸方向に M 素子, y 軸方向に p' 行とする.この合成放射電界は式(2)で表さ れる.ただし,SA 上の素子アンテナは,左



図2 SA で分割した三角配列のアレー

上の素子(図2の赤色で表した素子アンテナ)と同相にする.

$$f_{a} = \left\{ 2e^{j\frac{1}{2}(\psi_{x}+\psi_{y})} \cos\frac{1}{2}(\psi_{x}+\psi_{y}) \right\} \left\{ e^{j(m-1)\psi_{x}} \frac{\sin m\psi_{x}}{\sin\psi_{x}} \right\} \left\{ e^{j(p'\psi_{y})} \frac{\sin(p'\psi_{y})}{\sin\psi_{y}} \right\}$$

$$\times \left\{ e^{jm(M-1)(\psi_{x}+\Delta_{x})} \frac{\sin\{Mm(\psi_{x}+\Delta_{x})\}}{\sin\{m(\psi_{x}+\Delta_{x})\}} \right\} \left\{ e^{jp'(N-1)(\psi_{y}+\Delta_{y})} \frac{\sin\{p'N(\psi_{y}+\Delta_{y})\}}{\sin\{p'(\psi_{y}+\Delta_{y})\}} \right\}$$

$$(2)$$

1: 日大理工・学部・電子 2: 日大理工・教員・電子

### 3. ビーム走査時の放射パターン

式(1), (2)を用いて放射パターンの数値計算を行った. 図3に, 縦横にそれぞれ 1000 素子を三角配列したアレー (Mm=1000 素子, p=500行)の各素子に移相器を接続した場合,および縦横にそれぞれ 100 素子配置した SA (m=100, p'= 50) で 10<sup>2</sup> 個に分割したアレーの放射パターンを示す. 図3 (a) は主ビームを $\theta_m = -0.6^\circ$ ,  $\varphi_m = 0^\circ$ に向け、 $\varphi = 0^{\circ}$ で固定した場合、(b)は主ビームを $\theta_m = -0.6^{\circ}$ 、 $\varphi_m = 45^{\circ}$ に向け、 $\varphi = 45^{\circ}$ で固定した場合、(c)は 主ビームを $\theta_m = -0.6^\circ$ ,  $\varphi_m = 90^\circ$ に向け,  $\varphi = 90^\circ$ で固定した場合の放射パターンである. 図3より,移相器を削 減しビームを振ると主ビームが低下し、格子ローブが発生していることがわかる.



図4はSAの数を変化させた場合の主ビームのレベル変動を示してい る. ただし、 $\varphi_m = 0^\circ$ 、 $\varphi = 0^\circ$ の場合である. これより、移相器を削減す るほど主ビームのレベルは低下するが、3dBまで低下するのを許容すれ ば,移相器の数を1000<sup>2</sup>個から25<sup>2</sup>個まで削減できる.

## 4. 四角配列との比較

四角配列と三角配列の放射パターンを比較する.四角配列とは素子ア ンテナを四角上に配列したアレーアンテナである. 図5に100<sup>2</sup>素子の SA で 10<sup>2</sup> 個に分割した四角配列と三角配列の放射パターンを示す. ただ し、主ビームを $\theta_m = -0.6^\circ$ ,  $\varphi_m = 45^\circ$ に向け、 $\varphi = 45^\circ$ で固定した場合で ある.これより、三角配列では四角配列よりも格子ローブの発生が抑え られていることがわかる.



図4 SA 数の変化による主ビーム レベル変動 ( $\varphi_m = \varphi = 0^\circ$ )



#### 5. まとめ

高いことがわかる.

SA を用いて移相器を削減する

場合,格子ローブが発生せず,主ビームのレベルが 3dB まで低下するのを許容すれば,移相器の数を 1000<sup>2</sup> 個か ら 25<sup>2</sup> 個まで削減できる.また,四角配列と比較すると,移相器を削減しても,格子ローブの発生が抑えられ, また主ビームのレベルが高いことがわかった.

#### 6. 参考文献

[1]高野 忠,他,2013,信学総大,B-1-134 [2] 宇野 孝, 他, 2013, 信学総大, B-1-97