## 工作物支持力が工作物の振れ回りと真円度に及ぼす影響について

## Influence of Supporting Force of the Workpiece on Roundness by means of Turning

○金徳宇<sup>1</sup>,内田元<sup>2</sup>,李和樹<sup>2</sup>,山田高三<sup>2</sup>,三浦浩一<sup>3</sup> \*Tokuu Kin<sup>1</sup>, Gen Uchida<sup>2</sup>, Hwa-Soo Lee<sup>2</sup>, Takazo Yamada<sup>2</sup>, Kohichi Miura<sup>3</sup>

In turning operation, supporting force of the tailstock may affect the workpiece. In this study, in order to obtain a workpiece shape depending on the supporting force of the tailstock in on-machine condition, three points method is used. From this method, the workpiece shape can be measured separate to a radial runout of the main spindle. From results, it is known that the influence of the supporting force of the tailstock varies depending on the processing position of the workpiece.

1. 緒 言

旋盤や研削盤で円筒状の工作物を加工するとき,主 軸のチャックなどに工作物を取り付けて加工する.こ の際,工作物が主軸方向に長く,自重などでたわむ場 合は,心押台で工作物を支えることで,工作物の長手 方向の加工を安定させることができる<sup>1)</sup>.しかし,工 作物を支える支持力の違いが,加工精度に影響を及ぼ すことが考えられる.心押台の支持力の影響で工作物 の形状がどのような変化をするかがわかれば,適切な 工作物の加工方法を提案することができる.

本研究では,汎用旋盤を用いた旋削加工において, 心押台の支持力を変えて加工した.そして,三点法<sup>2)</sup> を用いて工作物形状を測定することで,心押台の支持 力が工作物形状に与える影響を定量的に評価した.

## 2. 三点法

三点法とは、3 つのセンサから工作物形状および主 軸ラジアル振れを求める方法である.図1に三点法の 概略図を示す.3つのセンサA,B,Cを用い,それぞ れの中心線の交点を点Oとする.また,センサAとB, センサAとCがなす角をそれぞれ, てとする.点Oを 通る直行座標系X-Yを設定し、X軸からの任意の角を *θ*とする.このときのセンサA,B,Cから得たデータ から方程式を導き,それを解くことで,工作物形状や X,Y方向の主軸ラジアル振れを算出することができ る<sup>2</sup>.



Figure 1. Schematic drawing of three points

工作物形状  $r(\theta)$ は次式により表される.

$$r(\theta) = r_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left( A_k \circ \Theta + B_k \circ i \vartheta \right)$$
(1)

なお、 $r_0$ は工作物平均半径、 $A_k$ 、 $B_k$ は工作物形状 $r(\theta)$ のフーリエ級数を示す.また、各変位計のセンサA、B、Cと工作物間の距離S、S、Saは次式のようにかる

$$E \ge 1$$
作物間の距離  $S_A$ ,  $S_B$ ,  $S_C$ は伏式のようになる.

$$S_{A}(\theta) = R_{A} - r(\theta) - x(\theta)$$
(2)  
$$S_{A}(\theta) = R_{A} - r(\theta - \phi) - r(\theta)\cos\phi + v(\theta)\sin\phi$$
(3)

$$S_{B}(\theta) = R_{B} - r(\theta - \psi) - x(\theta)\cos\psi + y(\theta)\sin\psi$$
(3)  
$$S_{C}(\theta) = R_{C} - r(\theta + \tau) - x(\theta)\cos\tau - y(\theta)\sin\tau$$
(4)

なお,  $R_A$ ,  $R_B$ ,  $R_C$ は点 O とセンサ A, B, C の距離 $x(\theta)$ , y( $\theta$ はそれぞれ各軸方向のラジアル振れを示す. そして, 式(2)~(4)を連立することで, X 軸および Y 軸のラジア ル振れ  $x(\theta)$ , y( $\theta$ を算出することができる.

$$x(\theta) = -r(\theta) - S_A(\theta) \tag{5}$$

$$y(\theta) = \left[ \left\{ S_B(\theta) + r(\theta - \phi) \right\} \cos \tau \right]$$

$$-\left\{S_{c}(\theta)+r(\theta+\phi)\right\}\cos\phi\right]/\sin(\phi+\tau)$$
(6)

3. 実験方法

心押台の支持力と工作物形状の関係を明らかにする ため、心押台の支持力を変化させ、旋盤で工作物を旋 削した.図2に実験の概略図を示す.心押台の支持力 は、工作物に取り付けた力センサを用いて設定した. 旋削後、三点法測定装置を用いて測定した.実験は主 軸方向の支持力が1kN、5.5kN、7.0kNの3通りについ て行った.工作物にはS45C(Φ48-269mm)、切削領域長 さ155mmの丸棒を用いた.切込量0.05mm、主軸回転 数 1030rev/min、送り速度 0.13mm/rev、切削速度 158m/min、ノーズ半径 0.8mm、アプローチ角-1deg と した.三点法測定装置のセンサには静電容量型変位セ ンサを用いた.測定位置は、図中の①~④の計4か所 とした.三点法による測定は1か所につき10周分測定 し、その平均値を用いた.また、三点法の測定結果を 確認するために、同位置の工作物形状を真円度測定機

1:日大理工・院(前)・機械 2:日大理工・教員・機械 3:日大短大・教員・総合

で測定した.



Figure 2. Measuring points of three points method

4. 三点法と真円度測定機による測定結果比較験

三点法と真円度測定機による測定結果を比較し,三 点法の測定結果が信頼できるものか確認した.2つの 測定方法による工作物形状の比較を図3に示す.図3 より,三点法によって得られた工作物形状は,真円度 測定機によって得られた工作物形状とほぼ一致してい ることがわかる.このことから,本実験における三点 法の測定結果は信頼できるといえる.





## 5. 心押台支持力と真円度の関係

心押台支持力と三点法の測定結果から算出した真円 度との関係を図4に示す.位置①と②をチャック側, 位置③と④を心押台側とする.図4より,どの支持力 の結果も心押台側の真円度はチャック側の真円度より 悪いとわかる.これは,工作物両端の支持方法の違い が影響していると考えられる.工作物は,片側を三爪 チャック,もう片側を心押台によって支持されている. この場合,三点で支持しているチャック側に比べ,一 点で支持している心押台側のほうが支持剛性は低いと 考えられる.また,支持力が減少すると真円度は悪く なっているとわかる.これは,加工時に生じた加工力 により,工作物が偏心したためと考えられる.支持力 が弱いと背分力の影響で工作物が最初に保持したセン タ位置から移動してしまい,偏心してしまうと考えら れる.いっぽう,支持力が強い場合は背分力の影響が 小さくなり,偏心しにくくなると考えられる.工作物 は支持力が強いほど加工力の影響を受けにくく,加工 が安定されると考えられる.



6. 心押台支持力とラジアル振れの関係

心押台支持力とX軸方向のラジアル振れとの関係を 図5に示す.図5においても同様に支持力が増加する とラジアル振れが小さくなる.これは、図4で得られ た結果と即している.すなわち、ラジアル振れが大き いと工作物の真円度の形状が悪くなり、ラジアル振れ が小さいと工作物の真円度がよくなる.



7. 結 言

チャック側から心押台側に向かうにつれて,真円度 が改善していくことがわかった.支持力と真円度,ラジ アル振れの関係から,適切な支持力の推定ができるよ うになった.

8. 参照文献

[1] 清水伸二:「初歩から学ぶ工作機械」,大河出版,(2011),28.

[2] 三井公之:「精度診断技術の研究」,日本機械学会論 文集(C編),48,425(1982)115.

[3] 中島利勝,鳴瀧則彦:「機械加工学」,コロナ社, (1983),5