# 粘性ダンパーの破損による建物の応答値の変化 多質点系を用いた応答の増大の検討 Change in response value of building due to breakage of viscous damper Examination of increase of response using multi-mass system

○中島太一1,小泉達矢1,古橋 剛2 Taichi Nakajima<sup>1</sup>, Tatsuva Koizumi<sup>1</sup>, Takeshi Furuhashi<sup>2</sup>

In the recent earthquake, it is assumed that the earthquake has prolonged time or long period, so there is a risk of exceeding the input energy assumed at the time of designing the vibration damping device. Also the study of Masaki Tsuji's team argued that if the brace breaks before the time when the building's response is maximized, the maximum response will be larger than when the damper is not installed. I would like to clarify the cause in this paper.

## 1. はじめに

近年,地震による被害を小さくするため,入力エネルギー を吸収し建物の応答を抑制する制振装置の使用が増えてい る.しかし,近年では地震動の長時間化や長周期化などが想 定され,制振装置の設計時の想定していた入力振幅や入力 エネルギーを上回る恐れがある.

また辻聖晃らの研究 1)により、オイルダンパーの故障時 の挙動について、建物応答が最大となる時刻以前に取り付 けブレースが破断すると、ダンパーを設置していないとき よりも最大応答が大きくなることが報じられた.

#### 2. 研究過程

既往の研究のモデルは、オイルダンパーとブレースに質 点を設けた3自由度の解析モデルである.



応答増大の原因の1つ目として、節点がそれぞれもつ運動 エネルギーが存在し、ブレース破損時の応答に影響してい る可能性がある.これに関し、本検討のモデルは、減衰を直接 切り替え,微小質量節点をなくしたため,応答値に影響して いる可能性はない.

原因の2つ目として、減衰の切り替え時に大きな不釣り合 い力が発生し、その処理が応答に影響を与えている可能性 がある.これに関し、既往の研究では不釣合い力が発生して いるところでも解析は機能した.さらに、図2は高減衰 (h=0.21)で T=2.478s まで応答させ,その後を低減衰(h=0.01) で自由振動させたモデルと、低減衰で T=2.478s 以降強制振 動させたモデルの時刻歴応答変位である.



図3が図2の和であり、T=2.478秒まで高減衰(h=0.21)で応 答その後を低減衰(h=0.01)で応答したモデルと完全に一致 していた.





従って、この現象は2つの線形問題の和として再現できる .この不釣り合い力が影響を与えている可能性もないこと を示した.また.図4のプログラムで図5を行なっても解析が できたことから、本検討では、図 4 のプログラムを用いて検 討を進める.

#### 3. 解析内容

3-1. 検討ケースと入力地震動検討ケース

検討ケースと入力地震動検討ケースは,質量 1ton,高さ 3m,1 質点1 自由度系のモデル(図7)を用いたケ

54





きの検討で、ケース3はそれぞれ1層分,2層分,3層分,4層分 5 層分のダンパーを同じ時刻に破損したときの検討である

解析条件は,構造減衰1%,付加減衰20%とし,線形な減衰c がある時刻 t<sub>1</sub>で切り替わる設定とした.

入力地震動は El Centro 1940 NS.TAFT 1952 EW.Hachinohe 1968 NS.柏崎 2007 NS.JMA-KOBE 1955 NS.BCJ-L2、三の丸 NSの7波を用い,建物固有周期は0.5s,1.0s,1.3s,2.0s,3.0sの5 ケース,合計 35 ケースを検討する.

#### 3-2. 解析結果

ケース1の解析結果の一部をここに示す.ダンパーの減衰 が無くなる切り替え時間については応答が特徴的に悪くな る時間を採用する.





figure12 柏崎、T=2.0 Analysis result

以上の結果より5つに分類されることが分かった.

- ① 応答が最大応答値で一部大きくなる傾向(図9)
- 応答が最大応答値以外で一部大きくなる傾向 (図 10)
- ③ 応答が全体的に大きくなる傾向(図11)
- 応答が変わらない傾向(図12)
- ⑤ 応答が小さくなる傾向(図13)

#### 3-3.1 質点と多質点の比較

ケース1とケース2の解析結果をここに示す.以下の図 14.15 では.①をオレンジ色.②を黄色.③をピンク色.④を青 色.⑤を水色として分類する.また.モデル②のグラフには重 心位置の近い3層目のものを採用した.



図14,15より,応答の変化に一貫性はなく,地震波や周期に よって様々な応答を示している.さらに.図 14 と図 15 は.ほ ぼ同じ配色を示したことから,多質点のモデルと1質点のモ デルが破損したケースは同じであると言える.

### 3-4. 破損箇所による検討

ケース 3 の解析結果をここに示す.また,応答が悪くなる もののみ,グラフの背面を水色にして分類する.



### 4.まとめ

本研究で得られた、ダンパーが破損したときの応答に関 する知見について以下に示す.

応答の変化に一貫性はなく.1 質点と多質点での違いも表れ なかった.また,応答の変化は5種類に分類できる.

最大応答値で一部大きくなる場合.最大応答値以外で一部 大きくなる場合,全体的に大きくなる場合,変わらない場合, 小さくなる場合,である.

この実験から多質点での検討は1質点と同様になることが 得られたので、今後は1質点での検討をしていく.

## 【参考文献】

- 1) 大平航右、辻聖晃:「オイルダンパー付き建物におけるダン パー本体や取り付け部材の破損が地震時応答に与える影響」 建築学会大会学術講演梗概集、構造I、339-340、2016
- 2) 有川奈那、古橋剛:「粘性ダンパーの破損による建物の応答 値の変化ー粘性減衰の消失による応答の増大についてー」 日本建築学会大会学術講演梗概集 2018.9